



关于设备人员安全操作规程

About the safety operation rules of equipment personnel

TECHNOLOGY

为了让设备更好的为您创造价值,请设备操作人员必须严格遵守以下各项安全操作规程:

- ① 五辊涂布清洁时(有清洁/匀胶/工作三种状态切换),必须将设备状态切换在清洁状态,方可进行清洁;只有清洁/工作两种状态的,同样将设备状态切换到清洁状态,但此时必须控制辊的运行频率,涂布单动频率:2HZ,转移单动频率为5Hz。
- ② 复合辊的清洁,必须在设备停止运行后方可进行。
- ③ 设备正常运行时,严禁擦拭所有运转中的辊类。
- ④ 着装应扣好衣袖,禁止戴围巾、长发必须盘在帽子内,做好防止卷轧的措施。
- ⑤ 所有加装的静电处理装置,必须用螺丝固定在墙板上,防止静电装置跌落损坏辊类。





【鑫仕达】操作简单的无溶剂复合机 一年生产300台

SINSTAR SOLVENTLESS LAMINATORS ARE EASY TO OPERATE AND WE PRODUCE 300 UNITS A YEAR

CCTV【匠心智造】栏目·见证

重庆鑫仕达包装设备有限公司
CHONGQING SINSTAR PACKAGING MACHINERY CO.,LTD

全国免费
服务电话: **400-1187-618**

公司地址: 中国重庆荣昌区工业园区灵方大道

电话: +86-23-4676 3268 +158 2359 8039 传真: +86-23-4676 3278

邮箱: sinstar@sinstar.cn 网址: www.sinstar.cn

